TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Air119 エアコン救急隊

東芝　エアコン　エラーコード一覧		
エラーコード	故障箇所・状況	故　障　内　容
4	室外信号異常	室内外誤配線、断線、接触不良
8	冷暖反転異常	室内センサ検知不良、四方弁本体・コイル不良
9	冷暖温度変化無し	室内熱交センサ検知不良、オーバーロード作動
	凍結防止作動	フィルタ詰り、冷媒不足、室内ファンモーター不良
14	過電流・電圧異常	電源・配線・ヒューズ切れ、インバータ系部品・圧縮機不良
15	マルチセンサ異常	マルチコントローラ温度センサショート・オープン
17	電流センサ異常	電流センサ不良、圧縮機不良、基板不良
18	熱交センサ異常	室外熱交センサ(TE)不良
19		室外熱交センサ(TL・TD)不良
21	高圧スイッチ異常	過負荷運転、TC・TLセンサ温度検出回路不良
99	室内機リモコン間異常	室内機-リモコン間誤配線、設定不良
0b	ドレン異常	フロートスイッチ不良、排水管汚れ・詰り・逆勾配
0c	室温センサ異常	室温センサ不良
0d		室内熱交センサフ(TC)不良
1c	インバータ異常	インバータ基板不良、電圧低下、過電流、高圧スイッチ作動
	インターフェース異常	インターフェース基板不良、断線、高低圧異常、吐出温度異常
1d	過電流・電圧異常	不足電圧回路作動・不良、過電流保護回路作動
1E	吐出温度異常	吐出温度センサ作動、TD温度検出回路不良
1F	電流センサ異常	過負荷運転、電流検出回路作動不良